

ZPRÁVA o revizi hromosvodů
č:186/23

druh revize: celková pravidelná	revizní technik: Roman Bísek číslo osv: 13545/5/19/R-EZ-E2/A adresa: 149 00 Praha 4, Donovalská 1660 tel.: 777 619 546 e-mail: bisek.roman@seznam.cz	datum revize: 21.11.2023
majitel / objednavatel / revize: IKON spol. s r.o. Hněvkovského 1387 Praha 4		
místo revize: Mikulova 1581 Praha 4		
předmět revize: bytový dům, objekt panelový, sedmipatrový, stojící v blokové zástavbě střecha: plochá krytina: folie oplechování – okapy – kovové prvky: atika, kapy, komínky odvětrání, žebříky, stožár antén, klimatizace		
Počasí v posledních třech dnech: polojasno +10°C Okolní půda: hlinitá kamenitá, dlažba		
Použité měřicí přístroje: PU 183.1 v.č.9721954 kalibrační list č.M832G/2020		
Popis hromosvodů: soustava: na objektu je instalována mřížová hromosvodní soustava vedení je instalováno na podpěrách PV 21 a po atice na SS svorkách materiál: jako vodiče je použito drátu FeZn Ø 8mm, normovaných FeZn podpěr a svorek popis: všechny vodivé předměty na střeše objektu jsou v ochranném prostoru jímacího zařízení, nebo jsou s tímto pospojeny svody: svody k uzemněním jsou v dostatečném počtu rovnoměrně rozmístěny po obvodu objektu, provedeny vně fasády a zakončeny zkušební svorkou nad ochrannou trubkou uzemnění: je provedeno drátem FeZn Ø 10mm a 8mm s nezjištěnými zemniči a nevykazují povolený zemní odpor soustava: společná se sousedními objekty		
Celkový posudek: <p style="text-align: center;">Byla provedena prohlídka, měření a kontrola hromosvodní soustavy</p> <p>ZÁVADY: 1 – obě uzemnění mají vysoký nevyhovující zemní odpor 2 - svody opatřete číselnými štítky</p> <p style="text-align: center;">Instalace svým provedením neplní svou funkci a nesplňuje požadavky normy ČSN 34 1390 platné v době zhotovení.</p>		
Termín další revize: po odstranění závad		
Tato zpráva má 2 strany Počet příloh Rozdělovník 1x majitel 1x provozovatel 1x RT archiv	podpis a razítko revizního technika:  	

