



———— měněná okna venkovní rolety

Projekt je v provedení pro dotaci NZU, pro realizaci stavby je nutné vypracovat prováděcí projekt.

vedoucí projektant		zodpovědný projektant		vypracoval		Ing. Stanislav Nesnídal Dvořákova 1016 332 02 Starý Plzenec č.a.0200322	
Ing.Nesnídal		Ing.Nesnídal					
investor : Ing. Pavel Zdeněk ,Školní 593, Mirošov							
místo : k.ú. Mirošov p.č.st. 1006						stupeň : NZU	
stavba : RODINNÝ DŮM Školní 593, Mirošov						formát :	
						měřítko : 1:100	
						datum : 05/2023	
						č. zakázky :	
výkres : Pohledy						7	