



Projekt je v provedení pro dotaci NZU, pro realizaci stavby je nutné vypracovat prováděcí projekt.

vedoucí projektant Ing.Nesnídal	zodpovědný projektant Ing.Nesnídal	vypracoval	Ing. Stanislav Nesnídal Dvořákova 1016 332 02 Starý Plzenec č.a.0200322	
investor : Ing. Pavel Zdeněk ,Školní 593, Mirošov	místo : k.ú. Mirošov p.č.st. 1006	stavba : <b>RODINNÝ DŮM Školní 593, Mirošov</b>		
výkres : Pohledy - Stávající stav			stupeň : formát : měřítko : datum : č. zakázky :	NZU 1:100 05/2023
				<b>13</b>