

Sp. zn.: S-KHSHK 21598/2017/4
Č. j.: KHSHK 27130/2017/HP.HK/Tr

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

2. Kontrolující: Bc. Gabriela Treskoňová, č. služebního průkazu: 0108

3. Místo kontroly: rodinný dům, Komenského 246, Skřivany

4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba: Marie Bašusová, Zahradní 368, 281 04 Plaňany, IČO: 05882010

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

povinná osoba: Bohumil Dvořák – spolumajitel rodinného domu

6. Kontrola zahájena dne: 14. září 2017 v 10,45 hodin,

úkonem: předložením služebního průkazu kontrolující osobě přítomné na místě kontroly.

7. Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

8. Vzorky odebrány: ne

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu: ukončení místního šetření dne 14. září 2017 v 11,00 hodin.

10. Kontrolní zjištění:

Dnešní kontrola byla zaměřená na dodržování opatření na ochranu zdraví zaměstnanců, kteří prováděli odstraňování eternitové střešní krytiny ze střechy domu na adrese Komenského 246, Skřivany. Hlášení o práci s azbestem obdržela KHS dne 24. července 2017, zaměstnavatel opatření na ochranu zdraví na KHS projednal a KHS se k zamýšlené práci souhlasně vyjádřila dne 25. srpna 2017.

V době kontroly byly střešní šablony ze střechy již kompletně odstraněny. Dle sdělení majitele domu bylo kontrolované pásmo vytýčeno plotem pozemku náležejícího k rodinnému domu, výstražné cedule byly na plotě dosud. Střešní šablony byly ukládány do kontejneru, který byl umístěn uvnitř kontrolovaného pásma (vjezd techniky umožňovala vrata), po ukončení prací byl odvezen k likvidaci. V době kontroly nebyly na okolních pozemcích zjištěny úlomky eternitových šablon ani suť či prach.

O zjištěných skutečnostech byla pořízena fotodokumentace – viz níže.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě do: **XXXXX**.



12. Poučení:

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

13. Protokol vyhotoven dne: 14. září 2017.

14. Protokol obsahuje: 2 strany, protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpis kontrolující: Bc. Gabriela Treskoňová

.....