



STÁVAJÍCÍ STAV
1:100

1



BOURACÍ PRÁCE
1:100

2



NÁVRH
1:100

3

Výkresy jsou zhotoveny na základě poskytnuté archivní dokumentace a korigovány dle fotodokumentace a ručního doměření. Mohou se v detailech lišit od skutečného stavu.

Ateliér v RD č.p.1230 Pod Altánem 42, Praha PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	
INVESTOR	
Vladimír Justa Pod Altánem 42/1230 100 00 Praha 10	

PROJEKTANT	
 KUPROS s.r.o. Vlkova 23, 130 00 Praha 3 e-mail: firma@kupros-sro.cz tel+fax: 222 222 902	
Razítko:	Vypracoval:
	Schválil:
	podpis
	Datum:

Obsah:				
PŮDORYSY				
První datum:	Aktual. datum:	Měřítko:	Počet A4:	Č. paré:
30.8.2011				
E:1:1	Profese Architektonicko-stavební	Zóna domu (sekce, byt)	Podlaží	Číslo
	A R C V Y K			0:01
				Index