

Zpráva o revizi plynového zařízení

Datum provedení revize: 9.11.2013

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu):
Společenství vlastníků jednotek Erbenova 1271 - 1272, Beroun 2
Erbenova 1271/5
266 01 Beroun

Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení:
Ladislav Starý ev.č. : 7654/6/13/R-PZ – F,G

Druh revize: PRAVIDELNÁ

Označení zařízení (předmět revize):

NTL domovní plynovod společných prostor SVJ Erbenova 1271-1272, Beroun. V rozsahu od HUP umístěném v šachtě před objektem až k jednotlivým plynůměrům 16x u každé jednotlivé bytové jednotky.

Druh zařízení : Pro rozvod a spotřebu plynů spalováním dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. , § 1,ods. 2 F

Za provozovatele se zúčastnil : p. Malý

Celkové zhodnocení zařízení : **Plynové zařízení bude po odstranění závad schopné bezpečného provozu.**

Zpráva obsahuje 3 strany
V Praze dne 9.11.2013
Rozdělovník : 3x uživatel

1x RT

Ladislav Starý
revizní technik vyhrazených
plynových zařízení
ev.č. 7654/6/13/R-PZ - F,G



Technická zpráva

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení :
 - B. Údaje o měření a zkouškách :
 - C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění :
 - D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol :
 - E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :
-

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění :

Místo nalezení závady	Lhůta k odstarnění závad
Sklep - T kus 3x, KK 2x. šoupě 1x, bezpečnostní zátka 1x	Okamžitě
Byt č. 12 – před i za plynoměrem	Okamžitě
Byt č. 11 – před i za plynoměrem	Okamžitě
Byt č. 8 – KK před plynoměrem	Okamžitě
Byt č. 14 – před plynoměrem	Okamžitě
Byt č. 10 – před plynoměrem	Okamžitě
Byt č. 4 – před plynoměrem	Okamžitě
Byt č. 16 – před plynoměrem	Okamžitě

Poznámka : Z revize jsou vyňaty byty č. 2 a 4 – nebyl umožněn přístup reviznímu technikovi.

D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol :

Závady z předchozí RZ nebyly odstraněny

E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení :

Byla předložena RZ ze dne 10.1.2001 zpracovaná panem Janem Frauenbergem č.osv. 197/4.00/90PZ-I,II,III,IV,V,VI,VII/S

Celkové zhodnocení :

Odběrní plynové zařízení bude po odstranění všech závad možné bezpečně provozovat

Revize odběrního plynového zařízení se provádí podle harmonogramu revizí nejméně jedenkrát za tři roky s respektováním pokynů výrobců nebo dodavatelů zařízení.

Na plynovém zařízení se provádějí kontroly zařízení nejméně jedenkrát za rok. Provozní revize nahrazuje v kalendářním roce provedení kontroly.